

面板信息-boot

近期有代理商反应 MPC 面板显示 boot 信息。如下图：



同时清洗时不显示温度。

该问题是由于 MPC 控制面板固件版本不同所造成（项目安装时采用了不同批次的 MPC 或更换过 MPC 面板）。

出现该问题后需要对整个挤奶厅每一个面板进行固件升级。参见“MPC 面板固件升级说明”