
分群称重系统

李远航 技术支持






Ⅰ分群称重系统一系统组成




Ⅰ分析称重系统一无称重台的分群系统图纸



Ⅰ 分群称重系统一无S门的水泥台阶(凸)

- 地面做水泥台阶,尺寸见右图
- 预埋件做到水泥台阶上面,见下图





Ⅰ分群称重系统一台架表面防滑处理

台阶表面做防滑处理,不铺橡胶垫

网格状防滑槽 效果最好



Ⅰ 分群称重系统一"门"型门廊



Ⅰ分群称重系统一台架立柱防腐




Ⅰ分群称重系统一光电开关保护

- 牛在好奇心促使下用舌头触碰光电开关
- 冬季牛的呼气易使光电开关表面行成雾膜,无法正常工作,影响分



光电开关安装到分群门以外50cm, 横梁加密, 避免牛碰到




光电开关立柱改变形状, 牛够 不到

Ⅰ分群称重系统一光电开关保护





Ⅰ分群称重系统一降低分群门噪音





Ⅰ分群称重系统一线缆保护





控制箱下方安装遮板避免牛舔,或将控制箱安装到其他地方


对所有部位线缆进行保护。

Ⅰ分群称重系统一通讯线缆保护



所有线缆走线槽,禁止与动力线 (220以上电源线) 走同一线槽,尽量远离干扰源 (变频设备,高压线等)

Ⅰ分群称重系统一收窄横梁









> 13


Ⅰ分群称重系统一蹄浴池



不要将蹄浴池设置在分群通道上, 影响牛群通过速度

Ⅰ分群称重系统一接线

当牧场由Afifarm4升级Afifarm5时,需按右图所示更改部分线路接法



▶分群称重系统一常见故障分析

• 识别系统不工作

检查光电开关是否正常工作,是否有污物 检查ID控制盒是否有通讯 感应器故障

• 分群牛无法被分群(分群门无法打开)

检查分群门对应输出端子是否有输出(四组门开关输出端子) 检查分群电磁阀是否正常工作 检查气动控制系统压力是否正常

• 称重数据不准确

清理称重台台面,检查称重台是否被异物卡住 检查称重感应器接线 校准称重台



演讲者姓名-职位





